

# Thermo-Hygro meter

## ThermoPro รุ่น TP-50

- แสดงค่าปัจจุบัน และค่า min - max (Low-High) ของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ บนหน้าจอตลอดเวลา ไม่ต้องกดปุ่มเรียกดูค่า
- ไม่มีปุ่มกดที่ด้านหน้า ป้องกันการสับสนในการเรียกอ่านค่า
- แม่เหล็กด้านหลัง สำหรับติดบนพื้นผิวโลหะ
- มีสัญลักษณ์แสดงสถานะ DRY , COMFORT , WET
- เลือกหน่วย °C / °F ได้
- อัตราการเปลี่ยนแปลง การแสดงผล 10 วินาที



คุณลักษณะ	รายละเอียด	
ขนาด	67 x 80 มม.	
ย่านการวัดอุณหภูมิ	-50°C ถึง +70°C (ความละเอียด 0.1°C)	
ย่านการวัดความชื้นสัมพัทธ์	10% ถึง 99%RH (ความละเอียด 1%RH)	
Memory Low / High	บันทึกค่า Low / High ของ อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์	
Power supply	1.5V (AAA size) x 1 ก้อน	
การติดตั้งใช้งาน	ขาสำหรับตั้งพื้น (พับเก็บได้) , แม่เหล็กสำหรับติดบนพื้นผิวโลหะ	
<b>Error Class</b>	<b>Temperature (20 ถึง 45°C)</b>	<b>Humidity (32 ถึง 78%RH)</b>
Class A	< ±1.0°C (+Std. Uncer. 0.3°C)	< ±2.0%RH (+Std. Uncer. 2.0%RH)
Class B	< ±2.0°C (+Std. Uncer. 0.3°C)	< ±4.0%RH (+Std. Uncer. 2.0%RH)
Class C	< ±2.0°C (+Std. Uncer. 0.3°C)	< ±6.0%RH (+Std. Uncer. 2.0%RH)
Class D	< ±2.0°C (+Std. Uncer. 0.3°C)	< ±10.0%RH (+Std. Ucer. 2.0%RH)